

## Atenção BIOFlex – ECO

1 – Verifique a polarização do sinal do bico injetor. Alguns veículos possuem o sinal invertido no bico, por exemplo:

- Astra Modelo Importado ( Hatch);
- Kadet / Vectra até 96;
- Tempra 2.0 16V até 96;
- Santana Lejetronic até 97.

\* Para os veículos acima instale o BIOFlex-Eco Bico Invertido (BI).

### Nota:

- Sempre Fixe o BIOFLEX-ECO na posição vertical.
- Caso o motor não funcione, mude o aterramento do BIOFLEX-ECO para a carcaça.
- Nunca deixe o BIOFLEX-ECO, perto de campo indutivo, tais como, bobina, cabo de vela, etc.
- Leia o manual e informe o proprietário sobre o procedimento de porcentagem caso de abastecimento com gasolina.

BIOFLEX ECO



BIOFLEX



70100535504

## Atenção BIOFlex – ECO

1 – Verifique a polarização do sinal do bico injetor. Alguns veículos possuem o sinal invertido no bico, por exemplo:

- Astra Modelo Importado ( Hatch);
- Kadet / Vectra até 96;
- Tempra 2.0 16V até 96;
- Santana Lejetronic até 97.

\* Para os veículos acima instale o BIOFlex-Eco Bico Invertido(BI).

### Nota:

- Sempre Fixe o BIOFLEX-ECO na posição vertical.
- Caso o motor não funcione, mude o aterramento do BIOFLEX-ECO para a carcaça.
- Nunca deixe o BIOFLEX-ECO, perto de campo indutivo, tais como, bobina, cabo de vela, etc.
- Leia o manual e informe o proprietário sobre o procedimento de porcentagem caso de abastecimento com gasolina.

BIOFLEX ECO



BIOFLEX



70100535504